

Heet werk procedure: Bijlage 1 - Brandwacht

Documentowner: RDM People Safety Specialist
Documentcode: RDM-SUP-QHSE-PS-042/B01
Revisienummer: 007

Pagina: 1 van 2
Datum: 17-06-2024

1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze bijlage is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van Nobian Rotterdam gevestigd op bedrijvenpark Botlek.

2 DOEL

Het doel is de vereisten en taken van de brandwacht vast te leggen.
De bijlage is een aanvulling op Heet Werk procedure RDM-QHSE-PS-042.

3 DEFENITIE

Brandwacht Gekwalificeerd persoon met als hoofdtak iedere vorm van brandgevaar te minimaliseren door te adviseren en toezicht te houden op heet werk werkzaamheden en direct kan ingrijpen om verdere escalatie van brand te voorkomen.

4 OPLEIDING, ROL EN TAKEN

Een brandwacht heeft een specifieke opleiding gevolgd en is minimaal in het bezit van:

- Het certificaat VCA basisveiligheid
- **Certificaat kleine blusmiddelen**

Tijdens de werkzaamheden is deze voorzien van de voorgeschreven PBM's en een portofolio naar verstrekende afdeling.

De brandwacht heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

- Controleren van de installatie en de werkomgeving op brandrisico's voorafgaand aan de werkzaamheden. Kennen van brandbare materialen en zone gebieden.
- Assisteren bij het voorbereiden van de omgeving van heet werk plek in een straal van 11 meter rondom de heet werk activiteit zoals:
 - Het verwijderen van brandbare materialen
 - Het afschermen van vloer, afvoer en wandopeningen
 - Het afdekken van kabelgoten, leidingen, kanalen en installaties.
 - Het beschermen van brandbaar materiaal indien dit niet verwijderd kan worden door branddekens, lasdekens, schermen of andere beschermende maatregelen.
 - Het beschikbaar hebben van brandblusser, waterslang onder druk, eventueel gereed leggen van een brandslang onder druk nabij de werkzaamheden.
 - Het afzetten van het werkgebied.
 - Inspecteert minimaal dagelijks heet werk apparatuur. Beschadigde slangen, lekkende appendages of kabels zijn niet toegestaan.
- **Dient te tekenen van de werkvergunning, in kolom 4-Validatie onder derde partij.**
- Toezien dat de werkzaamheden zich beperken tot het object/gebied waarvoor de werkvergunning is verleend.

- Toezien dat de beheersmaatregelen van de werkvergunning worden aangehouden.
- Toezicht houden op de werkomgeving en op het veilig blijven van de werkomstandigheden.
- Toezien dat trappen en vluchtwegen vrij toegankelijk zijn en blijven.
- Optreden als er veranderende condities ontstaan op de werkplek of in de directe omgeving en zo nodig de werkzaamheden stilleggen en melden aan de verstrekkende afdeling van de werkvergunning.
- In geval van een beginnende brand zo nodig ontruimen van de werkplek en proberen de brand te blussen in een vroeg stadium om uitbreiding te voorkomen. Dit dient gealarmeerd te worden met portofoon naar verstrekkende afdeling.
- Na beëindiging van de werkzaamheden controleert de brandwacht minimaal 30 minuten de werkplek op smeulende resten of beginnende brand.
- Na beëindiging van de werkzaamheden controleert hij met de uitvoerder van heet werk werkzaamheden op het spanningsloos en drukvrij tot aan de hoofdschakelaar/ afsluiter achtergelaten worden en de materialen correct buiten de installatie worden geplaatst en vastgezet.
- Bij heet werk op het dak regelmatig controle uitvoeren onder het dak gedurende de complete tijdsduur van de werkzaamheden en tenminste 30 minuten na het einde van het heet werk.

5 AFKORTINGEN

RDM	Rotterdam
QHSE	Quality Health Safety Environment
HS	Health & Safety
PBM	Persoonlijke bescherming middelen
VCA	VeiligheidsChecklist Aannemers
EMRES	Emergency Response